

Servomotoare cu arc de revenire, 4Nm



APLICATII SI MOD DE UTILIZARE

Servomotoarele cu arc de revenire din seria Mx41-7 au un sistem rotativ care permite cuplajul direct la jaluzelele de aer. Semnalul de control poate fi de tip on/of - cu alimentare electrica la 230Vac sau 24Vac, sau de tip flotant sau proportional - cu alimentare la 24Vac.

- Racordare directa la toate tipurile de jaluzele standard, fara necesitatea utilizarii kit-urilor de adaptare.
- Cleme de tip universal care permit montajul direct pe axul jaluzelelor (cu diametrul de pana la 19 mm si cu latura de pana la 13 mm²).
- Clasa de protectie IP54.
- Rotatie in sensul acelor de ceasornic sau in sens opus, in functie de pozitia de montaj.
- Arcul este tensionat in timpul actionarii servomotorului.
- Revenire sub actiunea arcului, de exemplu atunci cand servomotorul nu este alimentat electric.
- Rotatie la unghi de 95°; este posibila si limitarea unghiului de rotatie.
- Indicator de pozitie.
- Contactoare auxiliare incorporate
- Modelele MS4X-7XXX sunt prevazute cu comutatoare pentru selectarea actionarii directe sau inversa.



Model	MA40-7041-G00	MA40-7041-G01	MA40-7043-G00	MA40-7043-G01	MF40-7043-G00	MF40-7043-G01	MS40-7043-G00	MS40-7043-G01
ALIMENTARE	230 Vca ± 10%		24 Vca ± 20%		24 Vca ± 20%		24 Vca ± 20%	
- Tensiune	230 Vca ± 10%		24 Vca ± 20%		24 Vca ± 20%		24 Vca ± 20%	
- VA (60 Hz)	6.0		4.9		8.1		7.8	
- VA (50 Hz)	8.3		5.0		8.7		8.1	
- Watt (functionare)	5.4		4.0		4.0		3.5	
- Watt (stationare)	2.6		2.2		2.2		1.5	
CONEXIUNI ELECTRICE	Cablu 0,9 m							
COMUTATOR AUXILIAR	-	1 SPDT 6A (1,5A) la 230 Vca cert. UL, reglabil de la 0 la 95°	-	1 SPDT 6A (1,5A) la 24 Vca, cert. UL, reglabil de la 0 la 95° (scara 0 la 1)	-	1 SPDT 6A (1,5A) la 24 Vca, cert. UL, reglabil de la 0 la 95° (scara 0 la 1)	-	1 SPDT 6A (1,5A) la 24 Vca cert. UL, reglabil de la 0 la 95° (scara 0 a 1)
SEMNAL DE CONTROL	ON/OFF, cu arc de revenire, contactoare SPST sau triac				24 Vca		2+10 Vcc la 80 kΩ sau 4+20mAcc la 500 Ω	
ACTIONARE	Inchis/deschis cu contact de reglaj cu un singur pol				Reglaj in trei puncte		Reglaj proportional	
SEMNAL FEEDBACK	MS40-7043: Semnal iesire 2+10 Vcc (max. 0,7 mA) pentru feedback-ul pozitiei sau pentru actionarea altor servomotoare							
FORTA	4Nm (minim)							
SENSUL ROTATIEI	Rotatie in sensul sau contrar acelor de ceasornic, determinata de montajul pe partea stanga/dreapta							
CURSA UNGHIULARA	95° ± 5° max. reglabil (vezi limitele sfarsitului de cursa)							
LIMITE SFARSIT CURSA	Dispositivo di limite corsa. Regolatore di arresto utilizzato per limitare l'angolo di rotazione da 40° a 95°							
CLEMA AXULUI JALUZELEI	Cleme de tip universal pentru ax cu diametrul de pana la 15mm, 13mm ²							
SUPRAFATA NOMINALA JALUZELE	Pana la 0,74m ² - 0,042Nm pe m ² de jaluzea (conform cu specificatiile producatorului)							
INDICATOR DE POZITIE	Indicator vizual de la 0 la 1 (0 este pozitia arcului de revenire)							
TIMPI DE FUNCTIONARE (21°C)	<50s		<50s		<130s			
- Functionare motor	<26s		<26s		<25s			
TEMPERATURI	-40T70°C							
- depozitare	-30T50°C							
UMIDITATE	15+95% U.R. fara condens							
CLASA DE PROTECTIE	IP54							
CERTIFICARI	UL 873 (E9429) - CUL (C22.2 No. 24-93) Comunitatea Europeana: Directiva EMC (89/336/CEE). Joasa tensiune (72/23/CEE).							
APLICATII	Comanda a doua pozitii din termostat, timer sau alte dispozitive avand un contact de comutare		Comanda a doua pozitii din termostat, timer sau alte dispozitive avand un contact de comutare (alimentat la 24V)		Reglaj in 3 puncte		Reglaj moduland de la controlere cu semnal 2+10 Vdc	

ACCESORII

- AM-703** Modul pentru reglajul semnalului, pentru 2-10Vdc, cu functionare Start/Spam
- AM-705** Pozitionare
- AM-706** Pozitionare Min. si / sau Manuala pentru motaj in panouri
- AM-710** Cleme universale pentru ax cu diametrul de la 16 pana la 19mm

FUNCTIONAREA

Atentie - Aceste servomotoare au arc de revenire. Nu atingeti piesele in miscare.

Directia de actionare a servomotoarelor este determinata de pozitia de montaj pe jaluzele, in partea stanga sau in partea dreapta.

Toate modelele se monteaza direct pe jaluzele cu ajutorul unei cleme universale. Datorita arcului de revenire cu care sunt echipate, asigura intotdeauna inchiderea corespunzatoare a jaluzelelor. Atunci cand este alimentat electric, servomotorul se deplaseaza in pozitia sa, testand in acelasi timp dispozitivul de revenire cu arc. Atunci cand se deconecteaza de la alimentarea electrica, servomotorul revine sub actiunea arcului la pozitia sa normala.

Toate servomotoarele asigura un unghi de rotatie de 95° si sunt echipate cu indicatori de pozitie gradati de la 0 la 1. Unele modele sunt echipate cu contactori auxiliari (tip SPD).

INSTALAREA SI MONTAJUL

Servomotorul se poate monta direct pe jaluzele, clema acestuia fixandu-se strans pe axul jaluzelei. O tija universala anti-rotatie se livreaza impreuna cu servomotorul si trebuie sa fie montata pentru a preveni rotatia excesiva in timpul functionarii.

Masuri generale de precautie

Seria MA40-7041 functioneaza cu tensiune electrica mare, prin urmare exista riscul de electrocutare. Inainte de instalarea servomotoarelor, deconectati-le de la alimentarea electrica. Respectati reglementarile locale referitoare la conexiunile electrice si la impamantare. Atunci cand este necesara ecranarea, folositi fie cabluri ecranate, fie MICC. Folositi un izolator cu distantiere de 3 mm (conform cu normele EN60335-1) pentru a izola servomotoarele MA40-7041 de la sursa principala de alimentare electrica.

Modelele MA41-7043, MF41-7043 e MS40-7043 trebuie sa fie alimentate la 24Vac prin intermediul unui transformator de siguranta (conform cu normele EN60742).

Servomotoarele din seria MF40-704X si MS40-704X nu sunt recomandate pentru acele aplicatii in care sunt necesare mai multe servomotore montate pe un arbore comun.

Nu instalati servomotoarele in apropierea contactoarelor mari, aparate electrice sau echipamente de sudura.

Nu este recomandata depasirea capacitatii nominale a servomotorului.

CERTIFICARI

Comisia Federala de Comunicatii (FCC).

Nota: Aceste echipamente au fost testate si sunt corespunzatoare cu normele pentru dispozitivele digitale Clasa B, conform cu partea 15 din Regulamentul FCC.

Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura protectie impotriva interferentelor daunatoare din cadrul instalatiilor rezidentiale. Servomotoarele genereaza, utilizeaza si pot emite unde radio si pot fi daunatoare daca nu sunt instalate corespunzator. Chiar si atunci cand sunt montate conform cu instructiunile lor, nu se poate garanta ca nu vor apare interferente (in situatii speciale) care pot determina pornirea sau oprirea aparatului. In acest caz, pentru eliminarea interferentelor se recomanda ca utilizatorul sa intreprinda urmatoarele actiuni:

- Reorientati sau relocati antena receptoare.
- Mariti distanta dintre echipament si receptor.
- Conectati echipamentul la un circuit diferit de cel al receptorului.

• Consultati producatorul sau un tehnician specializat. Departamentul Canadian de Comunicatii (DOC)

Nota: Aparatele din Clasa B respecta toate reglementarile Reglumentului Canadian pentru Echipamente care Produc Interferente.

Standardul European EM55022.

Locatia de montaj

Evitati montajul in spatii in care sunt urmatoarele conditii: umiditate excesiva, fum cu substante corozive sau vapori explozivi.

Servomotorul trebuie sa fie montat numai pe axul jaluzelei. Trebuie sa va asigurati ca exista suficient loc astfel incat servomotorul sa poata fi montat perpendicular pe ax.

Inainte de montajul servomotorului, stabiliti directia de rotatie dorita.

Montajul servomotoarelor

Valoarea zero (0) de pe indicatorul de pozitie arata pozitia normala sau pozitia de revenire. Atunci cand servomotorul este montat cu latura "R" spre instalator si sistemul de control declanseaza miscarea, servomotorul se va roti in sens opus acelor de ceasorinc. In mod similar, daca servomotorul este montat cu latura "L" spre instalator, atunci cand sistemul de control declanseaza miscarea, servomotorul se va roti in sensul acelor de ceasorinic.

1. Asezati jaluzeaua in pozitia sa normala. Verificati ca servomotorul sa fie montat pentru a se roti conform cu aplicatia dumneavoastra.

- Pentru jaluzelele normal inchise: - atunci cand sunt inchise, indicatorul de pozitie at trebui sa fie la 0°. Atunci cand jaluzelele sunt deschise, indicatorul de pozitie este la aproximativ 90°.
- Pentru jaluzelele normal deschise: - atunci cand sunt deschise, indicatorul de pozitie at trebui sa fie la 0°. Atunci cand jaluzelele sunt inchise, indicatorul de pozitie este la aproximativ 90°.

Nota: Servomotorul este livrat din fabrica avand clema de montaj pe latura marcata cu "L".

2. Determinati directia de rotatie necesara (conform cu aplicatia curenta) si verificati ca pozitionarea clemei de montaj sa fie cea corecta. Daca aceasta clema nu se afla pe partea care trebuie, remontati-o respectand pasii urmatoari:



- Determinati pe care parte sunt inscriptionate literele "L" si "R".
- Daca servomotorul este montat cu partea "L" spre exterior, pozitionati clema astfel incat indicatorul de pozitie sa fie la 0 si canelurile de pe clema sa se potriveasca perfect cu canelurile de pe servomotor. Glisati clema pe ax.
- Daca servomotorul este montat cu partea "R" spre exterior, respectati aceleasi etape enumerate mai sus (partea marcata cu "L" va fi inlocuita de partea marcata cu "R").

3. Verificati daca lungimea axului este corespunzatoare prin glisarea servomotorului pe ax. Axul ar trebui sa iasa in afara cu cel puțin 3mm fata de clema. Un ax lung trebuie sa aiba o lungime de cel puțin 90mm, caz in care clemele ar trebuie sa fie montate pe servomotor in partea dinspre instalator; un ax scurt trebuie sa aiba o lungime de cel puțin 20mm, caz in care clemele ar trebuie sa fie montate pe servomotor in partea dinspre jaluzele.

NOTA: Toate servomotoarele sunt livrate impreuna cu cleme universale de instalare. Pentru jaluzele cu axul cu diametrul mai mare de 16mm, este necesar sa comandati separat clemele universale AM-710.

4. Conform cu lungimea axului jaluzelei, procedati dupa cum urmeaza:

Montajul pe ax lung





1. Clema universală
2. Clips de retenție

Rotatie in sensul acelor de ceasornic
Arc de revenire in sens opus
acelor de ceasornic

Rotatie in sens opus acelor de ceasornic
Arc de revenire in sensul
acelor de ceasornic

- Fixati clema pe servomotor cu ajutorul clipsului de retenție.
- Reglati jaluzelele in pozitia normala (conform cu arc de revenire) si verificati sa fie complet inchise sau deschise.
- Continutati cu pasul 5.

Montajul pe ax scurt




1. Clema universală
2. Clips de retenție
3. Indicatorul de pozitie a jaluzelei


- Determinati care este cea mai buna pozitie de montaja clemei pe servomotor.
- Fixati clema pe servomotor cat mai aproape posibil si apoi fixati-o folosind clipsul de retenție.
- Puneti indicatorul de pozitie pe servomotor si fixati-l cu clipsul de retenție. Asigurati-va ca indicatorul arata pozitia inainte de pre-tensionare (conform imaginii de mai jos).
- Asezati jaluzeaua in pozitia normala (conform cu arc de revenire) si verificati sa fie complet inchise sau deschise.

Indicatorul de pozitie si pre-tensionarea.


5. Glisati servomotorul pe ax si verificati ca indicatorul de pozitie sa fie in pozitia normala de revenire sub actiunea arcului.




- 6. Strangeti manual clema de fixare.
- 7. Alinai colierul de la baza servomotorului si faceti gaurile de montaj.



- 8. Introduceti un surub auto-filetant M8 in partea laterala a colierului si montati-l pe canal la baza servomotorului. Nu strangeti surubul.
- 9. Rotiti colierul departe de servomotor.



10. Slabiti clipsul (fara a misca axul jaluzelei) si rotiti servomotorul la aproximativ 5° in directia de deschidere a jaluzelei.
11. Strangeti clipsul pe ax, asigurandu-va ca pozitia de montaj este corecta.
12. Rotiti manual servomotorul pentru a se alinia cu colierul.
13. Glisati colierul la locul sau si fixati-l la ambele capete.
14. Strangeti toate suruburile. Strangeti cele doua piulite de pe clema.
15. Verificati daca indicatorul clemei este la 5°.




Instalarea pe arbori intermediari

Modelele din seria MA40-704X, MF40-7043, MS40-7043 se pot monta pe arbori intermediari cu diametrul de max. 16mm. In majoritatea aplicatiilor, servomotoarele se monteaza la fel ca si pe axul standard. Daca diametrul arborelui este mai mare de 16mm, trebuie folosita clema universala AM-710.

Limitarea miscarii de rotatie

Limitatorul este folosit impreuna cu clema de fixare sau cu indicatorul de pozitie AM 709. Acest limitator se foloseste in acele aplicatii in care jaluzelele trebuie sa aiba o rotatie mai mica de 90° (de exemplu la 45° sau la 60°).

1. Determinati care este unghiul de rotatie dorit. Limitatorul blocheaza rotatia de la 40 la 95°.
 2. Slabiti surubul care fixeaza limitatorul pe servomotor.
- Nota: Servomotoarele sunt livrate din fabrica cu acest limitator fixat pe partea "L" a servomotorului.



Reglajul limitatorului de rotatie.


SCHEME ELECTRICE

Circuitele din Clasa 2 trebuie sa fie cablate separat de cele din linia de tensiune sau de alte circuite care nu apartin Clasei 2.


ATENTIE - aceste servomotoare au arc de revenire. Nu va apropiati de componentele aflate in miscare atunci cand servomotorul nu mai este alimentat electric. Opriti alimentarea electrica numai atunci cand este necesara actionarea arcului de revenire.

Model	Serie	Lugime max. cablu (m)		
		14 AWG	16 AWG	18 AWG
24Vac	MA40-7043-G00	335	213	134
	MA40-7043-G01			
24Vac	MF40-7043-G00	183	122	76
	MF40-7043-G01			
24Vac	MS40-7043-G00	213	131	82
	MS40-7043-G01			
24Vac	MA40-7041-G00	11,278	7,163	4,511
	MA40-7041-G01			



CONTROL IN DOUA PUNCTE - 230V



CONTROL IN DOUA PUNCTE - 24V




CONTROL FLOTANT - 24V




Conectati un transformator de siguranta de 24V - vezi DS 25.001.
Asigurati protectia la suprasarcina.

CONTROL MODULANT (2-10Vdc/4 la 20mAdc)



DIMENSIUNI GENERALE (mm)



Conectati un transformator de siguranta de 24V - vezi DS 25.001.
Asigurati protectia la suprasarcina.

Note:

1. Pot fi montate in paralel pana la 4 servomotoare (montate pe arbori diferiti).
2. Un rezistor de 500 Ω converteste semnalul de 2-10V in 4 la 20mAdc.
3. Conectati firul comun (gri) la negativul circuitului de comanda.
4. Pentru a inversa rotatia servomotorului, folositi comutatorul de inversare (MS40-7xxx).

